



SPECIFIKACE VÝROBKU

ROXOLID X-REPAIR

Lepidlo na opravy pro vodoodpudivé a flexibilní lepení

Popis výrobku

ROXOLID X-REPAIR je univerzální lepidlo, po uschnutí čiré, je flexibilní, odolné vodě a může být použito k vyplňování spár ve vnitřním a venkovním prostředí.

ROXOLID X-REPAIR je ideální pro všechny druhy domácího kutění a je použitelné na mnohé porézní a neporézní materiály, např. na hliník, nerezovou ocel, ocel, měď, beton, keramiku, dřevo, korek, nezpracovanou kůži, papír, karton, sklo a laminát. Není vhodné na PE, PP, PTFE, tvrdý polystyrén a ABS. Vytvrzené lepidlo **ROXOLID X-REPAIR** je odolné vodě, ale není vhodné k ponořování do vody.

Fyzikální vlastnosti	
Viskozita	2500 - 5000 cps
Vzhled	Čirá, viskózní kapalina
Hustota	1,2 g/ml
Teplota vzplanutí	> 100 °C
Zápalná teplota	> 300 °C
VOC	0 %

Pro informaci o bezpečné manipulaci s výrobkem respektujte bezpečnostní datový list.

Skladování

Lepidlo uchovávejte na chladném, suchém místě. Optimální teplota skladování 8 až 21 °C. Při vyšších teplotách se zkracuje životnost.

Zpracování

1. Na jednu z lepených ploch naneste tenkou vrstvu lepidla. Díly ihned přitiskněte k sobě a minimálně 30 minut je rukou nebo svěrkou pevně přitlačte k sobě. Pro nejlepší výsledky nechat vytvrdit 72 hodin. Během vytvrzení není potřebný velký přítlak. U velmi porézního materiálu je potřebná větší vrstva lepidla.
2. Lepení zrcadel: Okolní plochy a zem chraňte před odkápnutým nebo vylitým lepidlem. Naneste lepidlo na zadní stranu zrcadla ve svislých pásech o šířce cca 2 cm s odstupy 4 až 5 cm. Nenanášejte lepidlo příliš blízko k okrajům, aby se předešlo jeho vymáčknutí na stranách (dodržujte odstup cca 4 až 5 cm od okrajů). Během 5 až 8 minut pevně přimáčkněte na zeď a zajistěte lepicí páskou, než bude lepidlo zcela vytvrzené. U zrcadel větších než 30 x 30 cm musí být výrobek použit společně s trvalým upevňovacím systémem. Vložte zrcadlo do upevňovacích úhelníků a během 5 až 8 minut jej pevně přimáčkněte na určeném místě. Seshora zajistěte zrcadlo lepicí páskou, dokud není lepidlo po 72 hodinách plně vytvrzené. U neporézních povrchů může být doba vytvrzení delší. Nesnažte se zrcadlo po přitlačení ještě posouvat. Doba vytvrzení závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu a druhu lepeného materiálu.
3. Nářadí okamžitě vyčistěte lihem nebo acetonem a přebytečné lepidlo odstraňte. Vytvrzené lepidlo lze opatrně odstranit nástrojem s ostrými hranami. Z tkanin již vytvrzené lepidlo nelze odstranit a není rozpustné v rozpouštědlech.

Preventivní opatření

1. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Noste rukavice a po použití si omyjte ruce.
2. Pokud se lepidlo dostane do oka, držte oko otevřené a důkladně jej vyplachujte vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
3. Uložit mimo dosah dětí.



SPECIFIKACE VÝROBKU

ROXOLID X-REPAIR

Lepidlo na opravy pro vodoodpudivé a flexibilní lepení

Vyloučení odpovědnosti: Zde obsažené údaje jsou zveřejněny pouze pro informaci a vychází se z toho, že jsou správné. Meffert AG však nepřebírá žádné ručení za výsledky, které byly dosaženy osobami, nad jejichž metodami nemá Meffert AG kontrolu. Uživatel je odpovědný za to, aby zkontroloval vhodnost výrobků Meffert AG nebo zde uvedených výrobních postupů pro určitý účel a provedl potřebná opatření, která lze doporučit pro ochranu osob a věcí proti případným nebezpečím v souvislosti s manipulací a používáním výrobků Meffert AG. Meffert AG zvláště vylučuje všechny výslovné nebo implicitní záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel v souvislosti s prodejem nebo používáním výrobků Meffert AG. Meffert AG nadto vylučuje jakékoli ručení za nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku.